

Комплектация	Одинарная кабина с бортом	Двойная кабина с бортом	Комби 7 мест	Комби 5 мест	Остекленный фургон	Автобус 8+1 мест
Цена на автомобили (РУБ.)	1 300 000	1 350 000	1 323 000	1 320 000	1 325 000	1 380 000
Количество мест	2	5	7	5	5	9
ОБЩИЕ						
Двигатель бензиновый 3М3-40911, 112.2 л.с., Евро-5	+	+	+	+	+	+
Тип привода	Система подключаемого полного привода (Part-Time)					
5-ступенчатая механическая коробка передач	+	+	+	+	+	+
2-ступенчатая раздаточная коробка	+	+	+	+	+	+
Платформа металлическая с тентом	+	+				+
Мосты «Спайсер»	+	+	+	+	+	+
БЕЗОПАСНОСТЬ						,
Антиблокировочная система тормозов (ABS)						+
Диагонально-поясные инерционные ремни безопасности на передних сидениях	+	+	+	+	+	+
Поясные инерционные ремни безопасности на всех сидениях против хода движения			+		+	
Поясной инерционный ремень безопасности на среднем сидении по ходу движения и диагонально-поясные инерционные ремни безопасности на крайних сидениях по ходу движения		+	+	+		
Световозвращатели на задних бамперах			+	+	+	+
Световозвращатели на основании платформы	+	+				
Устройство вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС»	+	+	+	+	+	+
ЭКСТЕРЬЕР						
Стальные диски 16» с шинами 225/75R16	+	+	+	+	+	+
Локеры на передних колесах	+	+	+	+	+	+
Окраска эмалями неметаллик	+	+	+	+	+	+
ИНТЕРЬЕР						
Единая комбинация приборов	+	+	+	+	+	+
Ящик для мелких вещей в панели приборов с возможностью замены на магнитолу 1 DIN	+	+	+	+	+	+
Один плафон освещения в кабине и два в салоне						+
Салонное зеркало заднего вида						+
Мягкая обивка передних дверей	+	+	+	+	+	+
КОМФОРТ						
Гидроусилитель руля	+	+	+	+	+	+
Многофункциональные подрулевые переключатели	+	+	+	+	+	+
Отопитель кабины (для водителя и переднего пассажира)	+	+	+	+	+	+
Отопитель кабины дополнительный		+				
Отопитель салона			+	+	+	+
Сиденье водителя с продольной регулировкой и регулировкой наклона спинки	+	+	+	+	+	+
Стол в салоне на передней перегородке						+
Стол в салоне на левой боковине (складывающийся)			+	+		+
Поручень задней двери					+	+
Уплотнитель проёмов передних дверей	+	+	+	+	+	+
Бачок омывателя ветрового стекла объемом 5,2 л	+	+	+	+	+	+
ОПЦИИ (РУБ.)						
Блокировка дифференциала заднего моста	48 000					
Отсутствие устройства вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС»	0					